



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону,

пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

www.centr-k.com

otbornoje-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ШТУЦЕР КОНЦЕВОЙ
(этикетка)

ООО «РЦК»
г. Ростов-на-Дону
2015

ШТУЦЕР КОНЦЕВОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Штуцер концевой для резьбовых соединений трубопроводов работающих в условиях не агрессивных сред при температуре $-40^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- углеродистая сталь : 20 ;
- окружающая среда: $-40^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$;
- измеряемая среда: $-40^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$;
- максимальное давление 250 бар (250 кгс/см²) по ГОСТ 15763-91;

Штуцеры концевые не включен в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Штуцер концевой _____
Паспорт 1 экземпляр на партию изделий
поставляемых в один адрес.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Штуцер концевой _____ изготовлен в соответствии с ГОСТ 21858-78 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «08» Сентября 2015г.

ОТК *1 1 *1
РЦК

ООО РЦК



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий техническим характеристикам по ГОСТ 21858-78 при соблюдении потребителем требований по монтажу и условий эксплуатации, хранения. При обнаружении производственного дефекта изготовитель обязуется заменить бракованное изделие.
2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Штуцеры перед сборкой очистить от консерванта, грязи и т. п. Следует убедиться в отсутствии вмятин раковин и других явных дефектов.
2. Перед сборкой смазать резьбы и другие трущиеся поверхности для снижения крутящего момента затяжки. (Вид смазочного материала выбирают в зависимости от условий работы штуцеров.)
3. Храниться изделия должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C .
4. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.